

FICHE OUVRAGE N°01 – AUTIZES – T01

INFORMATIONS GENERALES

Date de visite : 10/03/2021

Localisation : Digue des Autizes

Nature : Digue en terre

Etat général : **Moyen**

DIMENSIONS

Longueur : 5 300 m

Cote moyenne de la crête : 3,48 m NGF

Largeur moyenne en crête : 4,5 m

Hauteur moyenne du talus côté eau : 2 m



Largeur moyenne en pied : 11 m

Hauteur moyenne du talus côté terre : 1,5 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE



PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX



Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : Une végétation dense est présente sur les deux talus de l'ouvrage sur la quasi-totalité du linéaire.



PHOTOS




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : Une végétation dense est présente sur les deux talus de l'ouvrage sur la quasi-totalité du linéaire.



PHOTOS



FICHE OUVRAGE N°03 – SEVRE – T01

INFORMATIONS GENERALES

Date de visite : 24/03/2021

Localisation : Digue de la Sèvre

Nature : Digue en terre

Etat général : **Moyen**

DIMENSIONS

Longueur : 10 830 m

Cote moyenne de la crête 4,87 m NGF


Largeur moyenne en crête : 10 m

Hauteur moyenne du talus côté eau : 5 m


Largeur moyenne en pied : 20 m

Hauteur moyenne du talus côté terre : 4 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : une végétation importante est présente sur les deux talus. Seule la crête est entretenue. Des passages de ragondins ont été identifiés, la végétation sur les berges empêchant de localiser de potentiels terriers.



PHOTOS



FICHE OUVRAGE N°04 – SEVRE – T02

INFORMATIONS GENERALES

Date de visite : 24/03/2021

Localisation : Digue de la Sèvre

Nature : Digue en terre

Etat général : **Moyen**

DIMENSIONS

Longueur : 6 970 m

Cote moyenne de la crête

4,74 m NGF


Largeur moyenne en crête : 7 m

Hauteur moyenne du talus côté eau : 3 m


Largeur moyenne en pied : 16 m

Hauteur moyenne du talus côté terre : 3 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : une végétation importante est présente sur les deux talus. Seule la crête est entretenue. Des passages de ragondins ont été identifiés, la végétation sur les berges empêchant de localiser de potentiels terriers.



PHOTOS



FICHE OUVRAGE N°05 – VENDEE RIVE DROITE – T01

INFORMATIONS GENERALES

Date de visite : 14/04/2021

Localisation : Digue en rive droite de la rivière Vendée

Nature : Digue en terre

Etat général : **Mauvais**

DIMENSIONS

Longueur : 4 930 m

Cote moyenne de la crête 3,65 m NGF


Largeur moyenne en crête : 1 m

Hauteur moyenne du talus côté eau : 2,5 m


Largeur moyenne en pied : 4,5 m

Hauteur moyenne du talus côté terre : 1 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX


Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : une végétation importante est présente sur les deux talus dans certains secteurs. Des passages de ragondins ont été identifiés, la végétation sur les berges empêchant de localiser de potentiels terriers.



PHOTOS




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : la digue est très végétalisée par endroits (herbe haute, arbres, arbustes, ...) et donc peu observable.



PHOTOS



FICHE OUVRAGE N°07 – VENDEE RIVE GAUCHE – T01

INFORMATIONS GENERALES

Date de visite : 14/04/2021

Localisation : Digue en rive gauche de la rivière Vendée

Nature : Digue en terre

Etat général : **Moyen**

DIMENSIONS

Longueur : 8 880 m

Cote moyenne de la crête 3,34 m NGF

Largeur moyenne en crête : 1 m

Hauteur moyenne du talus côté eau : 2,5 m



Largeur moyenne en pied : 3,5 m

Hauteur moyenne du talus côté terre : 0,5 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : des arbres et des arbustes sont présents régulièrement sur le talus côté eau.



PHOTOS



FICHE OUVRAGE N°08 – CANAL DES 5 ABBES – RIVE DROITE – T01

INFORMATIONS GENERALES

Date de visite : 08/07/2021

Localisation : Rive droite du canal des 5 Abbés

Nature : Digue en terre

Etat général : **Moyen**

DIMENSIONS

Longueur : 1 500 m

Cote moyenne de la crête : 3,58 m NGF


Largeur moyenne en crête : 6 m

Hauteur moyenne du talus côté eau : 3 m


Largeur moyenne en pied : 9 m

Hauteur moyenne du talus côté terre : 0 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : Une végétation dense est présente sur le talus côté eau.



PHOTOS



FICHE OUVRAGE N°09 – CANAL DES 5 ABBES – RIVE DROITE – T02

INFORMATIONS GENERALES

Date de visite : 07/07/2021

Localisation : Rive droite du canal des 5 Abbés

Nature : Digue en terre

Etat général : **Moyen**

DIMENSIONS

Longueur : 3 680 m

Cote moyenne de la crête : 3,36 m NGF

Largeur moyenne en crête : 3 m

Hauteur moyenne du talus côté eau : 1,8 m


Largeur moyenne en pied : 6 m

Hauteur moyenne du talus côté terre : 1,3 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : Une végétation dense et la présence d'animaux fouisseurs (terriers) sont relevés.



PHOTOS



FICHE OUVRAGE N°10 – CANAL DES 5 ABBES – RIVE DROITE – T03

INFORMATIONS GENERALES

Date de visite :	07/07/2021	Localisation :	Rive droite du canal des 5 Abbés
Nature :	Digue en terre	Etat général :	Bon


DIMENSIONS

Longueur :	2 220 m	Cote moyenne de la crête	3,33 m NGF
Largeur moyenne en crête :	2 m	Hauteur moyenne du talus côté eau	1,5 m
Largeur moyenne en pied :	12 m	Hauteur moyenne du talus côté terre	1,3 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : Des passages de ragondins ont été identifiés, la végétation sur les berges empêchant de localiser de potentiels terriers.



PHOTOS



FICHE OUVRAGE N°11 – CANAL DES 5 ABBES – RIVE DROITE – T04

INFORMATIONS GENERALES

Date de visite : 07/07/2021

Localisation : Rive droite du canal des 5 Abbés

Nature : Digue en terre

Etat général : **Moyen**

DIMENSIONS

Longueur : 3 720 m

Cote moyenne de la crête 3,27 m NGF

Largeur moyenne en crête : 4 m

Hauteur moyenne du talus côté eau 1,3 m


Largeur moyenne en pied : 7 m

Hauteur moyenne du talus côté terre 1,3 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX


Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : Une végétation dense et une érosion du talus côté eau sont visibles.



PHOTOS




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : Des fissures sont visibles en crête (sécheresse). Une végétation dense est présente sur le talus côté terre.



PHOTOS



FICHE OUVRAGE N°13 – CANAL DES 5 ABBES – RIVE GAUCHE – T02

INFORMATIONS GENERALES

Date de visite : 09/06/2021

Localisation : Rive droite du canal des 5 Abbés

Nature : Digue en terre

Etat général : **Moyen**

DIMENSIONS

Longueur : 2 480 m

Cote moyenne de la crête 3,35 m NGF

Largeur moyenne en crête : 2 m

Hauteur moyenne du talus côté eau 2 m


Largeur moyenne en pied : 5 m

Hauteur moyenne du talus côté terre 1 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : Le corps de digue est fissuré (sécheresse). Le pied de talus côté est érodé sur tout le tronçon.



PHOTOS



FICHE OUVRAGE N°14 – CANAL DES 5 ABBES – RIVE GAUCHE – T03

INFORMATIONS GENERALES

Date de visite : 09/06/2021

Localisation : Rive droite du canal des 5 Abbés

Nature : Digue en terre

Etat général : **Moyen**

DIMENSIONS

Longueur : 2 770 m

Cote moyenne de la crête 3,39 m NGF


Largeur moyenne en crête : 2 m

Hauteur moyenne du talus côté eau 1,5 m


Largeur moyenne en pied : 5 m

Hauteur moyenne du talus côté terre 1,5 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : Une végétation dense est présente sur le talus côté eau.



PHOTOS



FICHE OUVRAGE N°15 – CEINTURE DES HOLLANDAIS – T01


INFORMATIONS GENERALES

Date de visite :	24/06/2021	Localisation :	Digues de la ceinture des Hollandais
Nature :	Digue en terre	Etat général :	Moyen


DIMENSIONS

Longueur :	310 m	Cote moyenne de la crête	3,37 m NGF
Largeur moyenne en crête :	5 m	Hauteur moyenne du talus côté eau	1 m
Largeur moyenne en pied :	11,5 m	Hauteur moyenne du talus côté terre	1,5 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : Une végétation dense est présente sur le talus côté eau.



PHOTOS



FICHE OUVRAGE N°16 – CEINTURE DES HOLLANDAIS – T02

INFORMATIONS GENERALES

Date de visite : 09/06/2021

Localisation : Digue de la ceinture des Hollandais

Nature : Remblai routier

Etat général : **Bon**

DIMENSIONS

Longueur : 1 100 m

Cote moyenne de la crête 3,51 m NGF

Largeur moyenne en crête : 4 m

Hauteur moyenne du talus côté eau 1,5 m

Largeur moyenne en pied : 13 m

Hauteur moyenne du talus côté terre 1,5 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : De la végétation est visible sur le talus côté eau.



PHOTOS



FICHE OUVRAGE N°17 – CEINTURE DES HOLLANDAIS – T03

INFORMATIONS GENERALES

Date de visite : 15/06/2021

Localisation : Dignes de la ceinture des Hollandais

Nature : Digue en terre

Etat général : **Moyen**

DIMENSIONS

Longueur : 13 130 m

Cote moyenne de la crête 3,47 m NGF


Largeur moyenne en crête : 6 m

Hauteur moyenne du talus côté eau 1,6 m


Largeur moyenne en pied : 10,5 m

Hauteur moyenne du talus côté terre 1,8 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE





PROFIL EN TRAVERS




PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : Une végétation dense est présente sur le talus côté eau sur la quasi-totalité de ce tronçon. De nombreux terriers d'animaux fouisseurs ont été relevés.







PHOTOS



FICHE OUVRAGE N°18 – CEINTURE DES HOLLANDAIS – T04


INFORMATIONS GENERALES

Date de visite :	10/06/2021	Localisation :	Digues de la ceinture des Hollandais
Nature :	Digue en terre	Etat général :	Moyen


DIMENSIONS

Longueur :	1 260 m	Cote moyenne de la crête	3,64 m NGF
Largeur moyenne en crête :	7 m	Hauteur moyenne du talus côté eau	1 m
Largeur moyenne en pied :	8 m	Hauteur moyenne du talus côté terre	1 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE




PROFIL EN TRAVERS



PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : Des zones de glissement sont visibles sur le talus côté eau. Elles sont probablement liées à la présence d'animaux fouisseurs.



PHOTOS



FICHE OUVRAGE N°19 – CANAL DE LUÇON RG – T01

INFORMATIONS GENERALES

Date de visite : 23/06/2021

Localisation : Canal de Luçon – Rive gauche

Nature : Digue en terre

Etat général : **Moyen**

DIMENSIONS

Longueur : 12 380 m

Cote moyenne de la crête : 3,90 m NGF


Largeur moyenne en crête : 4 m

Hauteur moyenne du talus côté eau : 2 m



Largeur moyenne en pied : 11 m

Hauteur moyenne du talus côté terre : 1,5 m

CARTE DE LOCALISATION DE L'OUVRAGE





PROFIL EN TRAVERS




PROFIL EN LONG ET DESORDRES PRINCIPAUX

Commentaires sur l'état actuel de l'ouvrage : Des zones de glissement et d'érosion liées probablement à la présence d'animaux fouisseurs sont visibles.







PHOTOS

